

Project glas slijpmachine CKC.


Doel: rammelende aandrijf pulley repareren of vervangen.


Bij demontage blijkt dat beide bestaande pulley`s veel ruimte op de as hebben.



Er is ook te zien dat er geen materiaal genoeg in de pulley zit om er een bus voor te draaien.

De enige oplossing is een nieuwe stalen pulley draaien die een exacte passing op de as heeft en met een inbusbout M8 op het platte vlak van de as kan worden vastgezet.





Resultaat een passende pulley en de machine na hermontage weer klaar voor gebruik.

Peter Hogenboom.

[peterh@ziggo.nl](mailto:peterh@ziggo.nl)